



保証継続報告書

独立行政法人 情報処理推進機構
理事長 西垣 浩司 **印紙済**

変更TOE

申請受付日(受付番号)	平成20年10月21日(IT継続8042)
認証番号	C0087
申請者	コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社
TOEの名称	日本 : bizhub PRO C6500/bizhub PRO C6500P / ineo ⁺ 6500/bizhub PRO C6501/bizhub PRO C6501P/neo ⁺ 6501 画像制御プログラム 海外 : bizhub PRO C6500/bizhub PRO C6500P / ineo ⁺ 6500/bizhub PRO C6501/bizhub PRO C6501P/neo ⁺ 6501 Image Control Program
TOEのバージョン	A03U0Y0-00I1-G00-41
適合する保証パッケージ	EAL3
開発者	コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社

上記の変更TOEについて、以下のとおり保証継続の結果を報告します。

平成20年11月19日

セキュリティセンター 情報セキュリティ認証室
技術管理者 鈴木 秀二

評価基準等：「ITセキュリティ評価及び認証制度の基本規程」で定める下記の規格に基づき、
変更TOEに対して保証継続の検証がされた。

Common Criteria for Information Technology Security Evaluation Version 2.3

Common Methodology for Information Technology Security Evaluation Version 2.3

認証結果：合格

「日本 : bizhub PRO C6500/bizhub PRO C6500P/ineo⁺6500/bizhub PRO C6501/bizhub PRO
C6501P/neo⁺6501 画像制御プログラム、海外 : bizhub PRO C6500/bizhub PRO
C6500P/neo⁺6500/bizhub PRO C6501/bizhub PRO C6501P/neo⁺6501 Image Control Program、

バージョン：(A03U0Y0-00I1-G00-41)」(変更TOE) は、独立行政法人 情報処理推進機構が定めるITセキュリティ認証申請手続等に関する規程に従い、定められた規格に基づいて検証した結果、継続TOEとして、保証が継続されることを確認した。

目次

1	全体要約	1
1.1	はじめに	1
1.2	保証継続識別	1
1.2.1	変更TOE識別	1
1.2.2	認証TOE識別	1
1.2.3	認証TOEのST識別	2
1.2.4	認証TOEの認証報告書識別	2
1.3	保証継続の認証	2
1.4	報告概要	3
1.4.1	変更の記述	3
1.4.2	変更された開発者証拠	4
1.4.3	変更TOE添付ドキュメント	5
2	認証機関による保証継続実施及び結果	8
2.1	実施概要	8
2.2	認証実施	8
3	結論	9
3.1	認証結果	9
3.2	注意事項	9
4	用語	10
5	参照	12

1 全体要約

1.1 はじめに

この保証継続報告書は、認証済みのTOE「日本：bizhub PRO C6500 画像制御プログラム、海外：bizhub PRO C6500 Image Control Program、バージョン：(A03U0Y0-00I1-G00-15)」（以下「認証TOE」という。）を変更した「日本：bizhub PRO C6500/bizhub PRO C6500P/neo+6500/bizhub PRO C6501/bizhub PRO C6501P/neo+6501 画像制御プログラム、海外：bizhub PRO C6500/bizhub PRO C6500P/neo+6500/bizhub PRO C6501/bizhub PRO C6501P/neo+6501 Image Control Program、バージョン：(A03U0Y0-00I1-G00-41)」（以下「変更TOE」という。）の保証継続について、認証結果を申請者であるコニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社に報告するものである。

本保証継続報告書の読者は、本書と共に、以下に示す認証報告書、認証TOEのST、及び変更TOEに添付されるマニュアル（詳細は「1.4.3 変更TOE添付ドキュメント」を参照のこと）を併読されたい。前提となる環境条件、対応するセキュリティ対策方針とその実施のためのセキュリティ機能要件、保証要件及びそれらの要約仕様は、認証TOEのSTにおいて詳述されている。また、動作条件及び機能仕様は変更TOEに添付されるドキュメントに詳述されている。

本保証継続報告書は、変更TOEに対して、認証TOEと同じ保証レベルを与える保証継続についての認証結果を示すものであり、個別のIT製品そのものを認証するものではないことに留意されたい。

1.2 保証継続識別

1.2.1 変更TOE識別

本保証継続の対象とする変更TOEは以下である。

名称： 日本：bizhub PRO C6500/bizhub PRO C6500P/neo+6500/
bizhub PRO C6501/bizhub PRO C6501P/neo+6501
画像制御プログラム
海外：bizhub PRO C6500/bizhub PRO C6500P/neo+6500/
bizhub PRO C6501/bizhub PRO C6501P/neo+6501
Image Control Program

バージョン： A03U0Y0-00I1-G00-41

開発者： コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社

1.2.2 認証TOE識別

本保証継続の認証TOEは以下のとおりである。

認証番号 : C0087
名称 : 日本 : bizhub PRO C6500 画像制御プログラム
海外 : bizhub PRO C6500 Image Control Program
バージョン : A03U0Y0-00I1-G00-15
開発者 : コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社
保証レベル : EAL3

1.2.3 認証TOEのST識別

本保証継続の認証TOEのSTは以下のとおりである。

名称 : Multi functional printer(digital copier) bizhub PRO C6500
セキュリティターゲット
バージョン : 第13版
作成日 : 2007年2月15日
作成者 : コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社

1.2.4 認証TOEの認証報告書識別

本保証継続の認証TOEの認証報告書は以下のとおりである。

TOEの名称 : 日本 : bizhub PRO C6500 画像制御プログラム
海外 : bizhub PRO C6500 Image Control Program
バージョン : A03U0Y0-00I1-G00-15
受付番号 : IT認証6100
認証番号 : C0087
作成日 : 平成19年3月22日
作成者 : 独立行政法人 情報処理推進機構 セキュリティセンター
情報セキュリティ認証室

1.3 保証継続の認証

認証機関が運営するITセキュリティ評価・認証プログラムに基づき、公表文書「ITセキュリティ評価及び認証制度の基本規程」[1]、「ITセキュリティ認証申請手続等に関する規程」[2]に規定された内容に従い、認証機関は、開発者が作成した「影響分析報告書」[3]（以下「IAR」という。）を検証し、変更TOEに対し保証が継続されることを確認した。認証機関はIARに基づき本保証継続報告書を作成し、認証作業を終了した。

1.4 報告概要

1.4.1 変更の記述

1) 認証TOEに対する変更

認証TOEに対する変更は、製品の機能追加、及び性能や不具合等に対する改善である。これらの変更は、TOEのセキュリティ機能に影響を及ぼすものではない。

以下の表1-1に主な変更の概要について示す。

表1-1 製品に対する変更一覧(画像制御プログラム)

変更の種類	項目	具体的な内容
製造工程作業の改善と効率化	新規仕向地への対応	仕向地に合った、工程出荷モード時の設定初期値を追加。
	bizhub PRO C6501/ bizhub PRO C6501P/ ineo+6501の対応	新製番A0U0/A0U2に対応。工程出荷モード時の設定初期値を追加。
CE機能変更	片寄り補正なし	サービス設定DipSWにより、片寄り補正を動作しないようにできる機能を追加。
	サイズ別カウント不定形区分切り替え	サービス設定DipSWにより、不定形のサイズカウンタの区分を通常用と長尺用に切り替えるように対応。
新規機能への対応	くるみ製本機に対応	新規後処理オプションくるみ製本機(PB-501)に対応。出力設定にくるみ製本設定、サービスモードにくるみ製本に関する調整項目を追加。
	自動スタート対応	紙補給した後やJAMを解除した後、自動にジョブを継続する機能を追加。
	新規排紙オプションに対応 <bizhub PRO C6501/ C6501P/ ineo+6501のみ>	以下の新規排紙オプションに対応。 <ul style="list-style-type: none"> ・ FS-521 ステープル機能のフィニッシャ ・ FD-503 折り、パンチ機能のフィニッシャ ・ SD-506 中綴じ/折り機能のフィニッシャ ・ LS-505 大容量スタッカのフィニッシャ ・ PB-502 くるみ製本機能のフィニッシャ
	紙種不一致時のトレイ設定自動書き換え	コントローラから指示された用紙種類を異なる設定がトレイにされている場合は、自動的に設定を書き換える機能を追加。
	ジョブ履歴機能	本体の出力履歴をHDDに保存してブラウザから参照する機能。すでにあるWebユーティティ機能の追加。 セキュリティ強化モードでは機能しない。

	カウンタ表示切替	DipSWで従来のカウンタ(フルカラー、モノカラー、ブラック、プリント、コピー、スキャナカウント)と A4/Letter-like、A3/11x17-like Colorのカウントの表示を切り替える機能を追加。
	CSRCのhttpプロトコル対応	CSRCの通信方式の電話回線、E-Mailに加え、httpプロトコルを追加。 httpによる通信はセキュリティ強化モードでは機能しない。
性能/機能向上	スクリーン改良	濃度傾きを目立たなくなるようなラインスクリーンを採用することで画質向上を図る。
	厚紙モノクロ時のバンディング対策	モノクロモードで厚紙使用時に定着への突入時、衝撃の搖れが画像に伝わり横すじが発生する現象を抑えるため作像動作をカラー動作とする。
	応用機能ページ印字機能向上	印字するスタートナンバーと印字を開始するページを指定できるように対応。
	濃度傾き補正機能の追加 <bizhub PRO C6501/ C6501P/ ineo+6501のみ>	主走査方向の濃度傾きを電気的に補正する調整の追加。
JOB開始後の不具合の改修	JOB開始後の不具合の改修	JOB開始後の各種不具合を修正。
操作/設定に関する不具合の改修	操作/設定に関する不具合の改修	操作/設定に関する各種不具合を修正。

2) 認証TOEの開発環境に対する変更

開発環境に関する変更はなし。

1.4.2 変更された開発者証拠

TOEへの変更は、以前に認証TOEのために提出された開発者証拠の一部への変更を必要とした。変更された開発者証拠は、正確に識別され、改訂版が作成された。

1.4.3 変更TOE添付ドキュメント

変更TOEに添付されるドキュメントを以下に示す。

bizhub PRO C6500 (国内)

- bizhub PRO C6500 ユーザーズガイド A03U955035 2008年6月20日
コピー編
- bizhub PRO C6500 ユーザーズガイド A03U957034 2008年6月20日
POD管理者編
- bizhub PRO C6500 ユーザーズガイド A03U955534 2008年6月20日
セキュリティ編
- bizhub PRO C6500 ユーザーズガイド A03U9560AA 2008年6月20日
インストールマニュアル

bizhub PRO C6500 (海外)

- bizhub PRO C6500 User's Guide A03U955135 2008年6月20日
Copier
- bizhub PRO C6500 User's Guide POD A03U957134 2008年6月20日
Administrator's Reference
- bizhub PRO C6500 User's Guide A03U955634 2008年6月20日
Security
- bizhub PRO C6500 INSTALLATION A03U9562AA 2008年6月20日
MANUAL

bizhub PRO C6500P (国内)

- bizhub PRO C6500P ユーザーズガイド A03V955023 2008年6月20日
本体編
- bizhub PRO C6500P ユーザーズガイド A03V955523 2008年6月20日
セキュリティ編
- bizhub PRO C6500P インストールマニュアル A03V956055 2008年6月20日

bizhub PRO C6500P (海外)

- bizhub PRO C6500P User's Guide A03V955123 2008年6月20日
Main Body
- bizhub PRO C6500P User's Guide A03V955623 2008年6月20日
Security
- bizhub PRO C6500P A03V956255 2008年6月20日
INSTALLATION MANUAL

ineo+6500

- ineo+6500 User's Guide [Copier] A03U959523 2008年6月20日
- ineo+6500 User's Guide [POD Administrator's Reference] A03U959723 2008年6月20日
- ineo+6500 User's Guide [Security] A03U959623 2008年6月20日
- COLOR MFP 65ppm A03U956388 2008年6月20日
INSTALLATION MANUAL

bizhub PRO C6501 (国内)

- bizhub PRO C6501 ユーザーズガイド A0U0955000 2008年6月20日
コピー編
- bizhub PRO C6501 ユーザーズガイド A0U0957000 2008年6月20日
POD管理者編
- bizhub PRO C6501 ユーザーズガイド A0U0955500 2008年6月20日
セキュリティ編
- bizhub PRO C6501 インストールマニュアル A0U0956011 2008年6月20日
ニュアル
- bizhub PRO C6501/C6501P/C5501 サービスマニュアル CCA0U0-M-F 2008年6月20日
フィールドサービス J1-0930
ビス

bizhub PRO C6501 (海外)

- bizhub PRO C6501 User's Guide A0U0955100 2008年6月20日
Copier
- bizhub PRO C6501 User's Guide POD A0U0957100 2008年6月20日
Administrator's Reference
- bizhub PRO C6501 User's Guide A0U0955600 2008年6月20日
Security
- bizhub PRO C6501 INSTALLATION MANUAL A0U0956211 2008年6月20日
- bizhub PRO C6501/C6501P/C5501 SERVICE MANUAL Field Service CCA0U0-M-F 2008年6月20日
E1-0770

bizhub PRO C6501P (国内)

- bizhub PRO C6501P ユーザーズガイド A0U2955000 2008年6月20日
本体編
- bizhub PRO C6501P ユーザーズガイド A0U2955500 2008年6月20日
セキュリティ編
- bizhub PRO C6501P インストールマニュアル A0U2956011 2008年6月20日
ニュアル

bizhub PRO C6501P (海外)

- bizhub PRO C6501P User's Guide Main Body A0U2955100 2008年6月20日
- bizhub PRO C6501P User's Guide Security A0U2955600 2008年6月20日
- bizhub PRO C6501P INSTALLATION MANUAL A0U2956211 2008年6月20日

ineo+6501

- ineo+6501 User's Guide [Copier] A0U0959500 2008年6月20日
- ineo+6501 User's Guide [POD Administrator's Reference] A0U0959700 2008年6月20日
- ineo+6501 User's Guide [Security] A0U0958500 2008年6月20日
- COLOR MFP 65/65ppm INSTALLATION MANUAL A0U0956511 2008年6月20日

2 認証機関による保証継続実施及び結果

2.1 実施概要

保証継続は、平成20年10月21日に申請を受け付けし、本保証継続報告書の完成をもって完了した。認証機関は、開発者から保証継続に要するIARの提供を受け、変更TOEに対する影響を調査した。

2.2 認証実施

開発者より提出されたIARについて、TOEの変更により影響がないことを確認するために、以下の検証を実施した。

変更によって、変更する開発者証拠は妥当であること。

変更内容に対する影響分析の過程及び結果が妥当であること。

適切なテストが実施されていること。

3 結論

3.1 認証結果

提出されたIARを検証した結果、認証機関は、本変更TOEにおいても認証TOEのEAL3に対する保証要件を満たしており、変更TOEに対する保証への影響がないことを確認した。また、開発者がbizhub PRO C6500で実施したレグレッションテストの結果より、変更TOEの動作に影響がないことを確認した。本変更TOEを搭載する機種にはハードウェアの違いがあるが、これらの違いは変更TOEの動作に影響を与えるものではないためbizhub PRO C6500のみでレグレッションテストを実施すれば十分であることを確認した。

3.2 注意事項

特になし。

4 用語

本保証継続報告書で使用された略語を以下に示す。

CC	Common Criteria for Information Technology Security Evaluation
CEM	Common Methodology for Information Technology Security Evaluation
EAL	Evaluation Assurance Level
IAR	Impact Analysis Report
ST	Security Target
TOE	Target of Evaluation

本報告書で使用された用語を以下に示す。

A3/11x17-like	紙送り方向が390mm以上の紙サイズ。
A4/Letter-like	紙送り方向が390mm未満の紙サイズ。
CSRC	CS Remote Careの略で、本体とCS Remote Careセンタコンピュータが電話回線、Eメールを介して本体管理用のデータを送受信することにより本体を管理するシステムのこと。異常発生時のセンタコンピュータ呼び出しが可能。
DipSW	CE機能の一つで様々な機能を切り替えるためのソフトウェアスイッチのこと。
FD-503	折り、パンチ機能のフィニッシャー。
FS-521	ステープル機能のフィニッシャー。
IAR	影響分析報告書
LS-501	大容量スタッカのフィニッシャー。
LS-505	大容量スタッカのフィニッシャー。
PB-502	くるみ製本機能のフィニッシャー。
SD-506	中綴じ/折り機能のフィニッシャー。
継続TOE	認証TOEに対して継続プロセスを経て以前の認証の適用が認められた変更TOEをいう。認証TOEに対して与えられた同じ保証が、継続TOEにも適用される。
仕向け	販売先の地域を意味し、国内、北米、欧州、アジアパシフィック、台湾、中国、韓国がある。TOEは共通で言語が異なる。
認証TOE	評価され認証書が発行されたTOEのバージョンのことをいう。
フルブリード出力	余白なしで転写紙全面に印字する機能のこと。
プログラミングJOB	束毎に設定を変えて原稿読み込みを実施できるモードのこと。

ベルト線速調整画面	サービスモードにある調整で、中間転写ベルトの速度を調整し、画像の送り方向の倍率を合わせる機能のこと。
変更TOE	認証TOEに対して、変更が加えられた異なるバージョンをいう。

5 参照

- [1] ITセキュリティ評価及び認証制度の基本規程 平成19年5月 独立行政法人 情報処理推進機構 CCS-01
- [2] ITセキュリティ認証申請手続等に関する規程 平成19年5月 独立行政法人 情報処理推進機構 CCM-02
- [3] Multi functional printer (digital copier) bizhub PRO C6500/bizhub PRO C6500P/neo+6500/bizhub PRO C6501/bizhub PRO C6501P/neo+6501 影響分析報告書 第8版 2008年11月4日 コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社